

Iveco Cursor 8

Saliência do bico injetor

Verifique a saliência do bico injetor (2) com relação ao plano do cabeçote de cilindros, utilizando um relógio comparador (1) com base magnética.

A Saliência do injetor (2) deve ser de 1,10mm.

